




Fers de trait Werkman

Le fer de culture est idéal pour les chevaux lourds.



WERKMAN
HORSESHOES



WERKMAN
HORSESHOES



WERKMAN
HORSESHOES

ANTÉRIEUR 1 PINÇON

Réf	Sect.	Taille	Ant.
121 24131 53004	24x13	4	1 p.
121 25131 53005	25x13	5	1 p.
121 25131 53006	25x13	6	1 p.
121 27131 53007	27x13	7	1 p.
121 28131 53008	28x13	8	1 p.
121 29131 53009	29x13	9	1 p.
121 29131 53010	29x13	10	1 p.

POSTÉRIEUR 1 PINÇON

Réf	Sect.	Taille	Post.
122 24131 53004	24x13	4	1 p.
122 25131 53005	25x13	5	1 p.
122 25131 53006	25x13	6	1 p.
122 27131 53007	27x13	7	1 p.
122 28131 53008	28x13	8	1 p.
122 29131 53009	29x13	9	1 p.
122 29131 53010	29x13	10	1 p.

POSTÉRIEUR 2 PINÇONS

Réf	Sect.	Taille	Post.
122 26132 53003	26x12,5	3	2 p.
122 27132 53004	27x12,5	4	2 p.
122 28132 53005	28x12,5	5	2 p.
122 28132 53006	28x12,5	6	2 p.
122 28132 53007	28x12,5	7	2 p.

28x10

Fer de trait léger et résistant

Réf	Sect.	Taille	Ant.
121 28101 03006	28x10	6	1 p.
121 28101 03007	28x10	7	1 p.
121 28101 03008	28x10	8	1 p.

28x10

Fer de trait léger et résistant

Réf	Sect.	Taille	Post.
122 28102 03006	28x10	6	2 p.
122 28102 03007	28x10	7	2 p.
122 28102 03008	28x10	8	2 p.